



Governo que realiza. Povo que conquista.



Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas

CEP: 37.310-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18 684 217/0001-23

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

A Defesa Civil, no uso de suas atribuições administrativas, após vistoria realizada na praça Maria Antônia de Almeida localizada na Rua Taboão, Centro, Bom Jardim de Minas vem apresentar as conclusões a que chegou, após a análise da estabilidade da árvore presente no mesmo:

1 – DO OBJETO:

Este Laudo Técnico de vistoria, tem como objeto descrever a estabilidade de uma árvore, situado na **Praça Maria Antônia de Oliveira da Rua Taboão, Centro, Bom Jardim de Minas**, com a finalidade de estabelecer o estado físico da árvore que possui cerca de **15 anos** e demonstrar a necessidade de corte do mesmo.

2 – DA VISTORIA:

A **Rua Taboão** foi vistoriado no dia 06 de Setembro de 2021 pela equipe técnica da Defesa Civil do município representado pelo Presidente da Defesa Civil Sr. José Ronaldo de Almeida.


2.1. – DA CARACTERIZAÇÃO:

A árvore a ser avaliado possui uma altura de cerca de 6 metros com risco iminente de queda.

3 – AVALIAÇÃO DA VISTORIA

Após a vistoria realizada foi constatado que é necessário o corte da árvore, pois existe rede elétrica próxima do raio de queda desta árvore e circulação de pedestres pelo local, sendo estas as mais prejudicadas caso venha a ocorrer o colapso e queda do mesmo.

Seguem algumas fotos de diversos pontos, demonstrando o raio de queda da árvore que possa vir a ser atingidos.




Governo que realiza. Povo que conquista.



Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas

CEP: 37.310-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18 684 217/0001-23



4– ENCERRAMENTO:

Este parecer possui duas (02) páginas e encerra-se na presente data.

Bom Jardim de Minas-MG, 04 de Janeiro de 2022.

José Ronaldo de Almeida

Secretário de Obras – Presidente da Defesa Civil

Rennan Roberto Duarte da Silva

Engenheiro Civil – CREA : 2019107419



Governo que realiza. Povo que conquista.



Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas

CEP: 37.310-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18 684 217/0001-23

SOLICITAÇÃO DE VISTORIA

Eu Wellington Galvão U. da Silva, portador do CPF N° 074.555.086-03,
e RG N° 16.050.548, venho por meio deste documento acionar ao corpo da
Defesa Civil, no uso de suas atribuições administrativas, vistoriar a praça Maria Antônia de Almeida
localizada na Rua Taboão, Centro, Bom Jardim de Minas para apresentar as conclusões a que chegou,
após a análise da estabilidade da árvore presente no mesmo.

José Ronaldo de Almeida
Secretário de Obras – Presidente da Defesa Civil

Rennan Roberto Duarte da Silva
Engenheiro Civil – CREA : 2019107419





