



Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas

CEP: 37.310-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18 684 217/0001-23

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

A Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas, no uso de suas atribuições administrativas, após vistoria realizada na Pista de SKATE situada no Bairro Várzea, na rua 17 de Dezembro, Bom Jardim de Minas a pedido dos Moradores proximo a pista juntamente aos vigilantes no combate a Dengue, vem apresentar as conclusões a que chegou, após a análise:

1 – DO OBJETO:

Este Laudo Técnico de vistoria, tem como objeto descrever necessidade da modificação da PISTA DE SKATE, presente no endereço abaixo do descrito, Rua 17 de Dezembro, nº S/N, Bairro Várzea, Bom Jardim de Minas, com a finalidade de estabelecer a segurança e o bem estar dos moradores do bairro várzea, juntamente as crianças que frequentam o local para seu lazer, visto que a PISTA DE SKATE esta em nivelamento abaixo da rua, e a mesma não possui rede pluvial para o descarte da água, sendo descartada através de bomba automática na rua atrás da arquibancada construída recentemente, próxima a casas conforme foto, e a mesma se encontra empoçada e com isso prejudicando a via em tráfego e com risco de proliferação de patógenos como o mosquito Aedes Aegypti, assim afetando negativamente a população nas localidades próximas, e como agravante, se encontra nas proximidades da casa de repouso dos idosos.

– DA VISTORIA:

Rua 17 de Dezembro, Bairro Várzea, Bom Jardim de Minas, foi vistoriado no dia 26 de Abril de 2023 pela equipe técnica de Engenharia Civil do município de Bom Jardim de Minas representado pelos Sr. Rennan Roberto Duarte da Silva.

2.1. – DA CARACTERIZAÇÃO:

A pista possui dimensões de 7m de comprimento, 3,5m de largura e 1,60m de

Rennan Roberto Duarte da Silva
Engenheiro Civil
CREA 2019107419

26/05/23

Digitalizado com CamScanner

profundidade.

2 - AVALIAÇÃO DA VISTORIA:

Após a vistoria realizada foi constatado que e necessario a modificação da PISTA DE SKATE, pois está colocando em risco os moradores em questões de contaminação de patogenos e a infraestrutura da arquibancada, uma vez que a infiltração da água no logo o solo com o grande acúmulo de água, perde sua resistencia de rigidez, trazendo assim risco a estrutura. A PISTA DE SKATE, se tratando de uma forma geométrica de uma elipse e seu centor contendo uma hipérbola.

Segue foto, demonstrando os malefícios em que se encontram as redondezas da PISTA DE SKATE, e a sua necessidade de modificação:



FOTO RETIRADA DIA 26/04/2023

Arnan Roberto Duarte da Silva
Engenheiro Civil
CREA 2019107419

26.104.23



Governo que realiza. Povo que conquista.



Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas

CEP: 37.310-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18 684 217/0001-23



FOTO RETIRADA DIA 26/04/2023

Kennan Roberto Duarte da Silva
Engenheiro Civil
CREA 2019107419

26/04/23



Governo que realiza. Povo que conquista.



Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas

CEP: 37.310-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.684.217/0001-23



FOTO RETIRADA DIA 26/04/2023



FOTO RETIRADA DIA 26/04/2023

Kennan Roberto Duarte da Silv.
Engenheiro Civil
CREA 2019107419

[Handwritten signature]
26/04/23

Digitalizado com CamScanner




Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas

CEP: 37.310-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18 684 217/0001-23

4- ENCERRAMENTO:

Este parecer possui quatro (05) páginas e encerra-se na presente data.



José Francisco Matos e Silva
Prefeito Municipal de Bom Jardim de Minas



Rennan Roberto Duarte da Silva
Engenheiro Civil – Presidente da Defesa Civil

Bom Jardim de Minas-MG, 26 de Abril de 2023.